


# Hoja de datos del producto VW3A95818

## Características

## Kit de conformidad para UL tipo 1 - montaje bajo variador de velocidad



### Principal

Gama de producto	Altivar
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de montaje y fijación
Accesorio/tipo de componente	Kit para UL tipo 1 de la conformidad
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV320...C en 11 kW, 200...240 V, trifásica Variador de velocidad ATV320...C en 15 kW, 200...240 V, trifásica Variador de velocidad ATV320...C en 11 kW, 525...600 V, trifásica Variador de velocidad ATV320...C en 15 kW, 525...600 V, trifásica
Accesorio/destino de parte separada	Variador de velocidad

### Complementario

Compatibilidad de gama	Altivar Machine ATV320
Composición del kit	Dispositivo mecánico
Ubicación de montaje	Bajo o variador

### Entorno

Normas	UL tipo 1
--------	-----------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24,5 cm
Paquete 1 Ancho	19,1 cm
Paquete 1 Longitud	26,5 cm
Paquete 1 Peso	1,6 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.