

# CF 1000 LOC0,34 - Positionneur de rechange



1212900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212900>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon de 0,25 ... 0,34 mm<sup>2</sup>

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212900       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH323Y        |
| Product key                         | BH323Y        |
| GTIN                                | 4055626040486 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 43,5 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 43,5 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 84799070      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# CF 1000 LOC0,34 - Positionneur de rechange

1212900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212900>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de produit | Récepteur de cosse |
|-----------------|--------------------|

### Caractéristiques de raccordement

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Section de conducteur souple | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------|-----------------------------------------------|

# CF 1000 LOC0,34 - Positionneur de rechange

1212900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212900>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212900>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 1000 LOC0,34 - Positionneur de rechange



1212900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212900>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130191 |
| ECLASS-15.0 | 17130191 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000163 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF 1000 LOC0,34 - Positionneur de rechange



1212900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212900>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 30,075 kg CO2e |
|---------|----------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)