

HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - Plaque d'adaptation



1775525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775525>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Plaque d'adaptation D-SUB , pour deux connecteurs D-SUB , 37 pôles, série de capots HC-B 16...

Description du produit

Plaque d'adaptation avec vis de fixation

Données commerciales

Référence	1775525
Conditionnement	2 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF7AZD
Product key	AF7AZD
GTIN	4017918038120
Poids par pièce (emballage compris)	15,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	14 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - Plaque d'adaptation



1775525


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775525>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Plaque d'adaptation
Type	B16
Nombre de pôles	37
Joint présent	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34,5 mm
Hauteur	10 mm
Longueur	85 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	Vis de fixation : 1) Vis autotaraudeuse à tête fendue 2,9x6,5 DIN 7971 / 2) M3x14 à tête fendue DIN 84 Position de montage de la plaque d'adaptation dans le capot passe-câble : le T reste visible dans le boîtier après le montage. Position de montage de la plaque d'adaptation dans l'embase, le boîtier d'embase ou le boîtier prolongateur : le A reste visible dans le boîtier après le montage. Position de montage du D-SUB (après montage dans le boîtier) : devant la plaque de montage (montage sur face avant)
-------------------------	--


HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - Plaque d'adaptation



1775525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775525>

Dessins



voir les instructions de montage

HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - Plaque d'adaptation



1775525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775525>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775525>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - Plaque d'adaptation



1775525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775525>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	14e3e044-bf43-4e70-9bce-fd9cb6f08c11