

# CEXUSPCZXTPBZZ

License update, EcoStruxure Control Expert, with Topology Manager and M580 safety, for XL, floating, 10 users, digital



## Presentazione

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto               | EcoStruxure Control Expert                                             |
| Tipo prodotto                | License update                                                         |
| Formato                      | Digital                                                                |
| Tipo software                | Bundle update                                                          |
| Tipo di licenza              | Floating license                                                       |
| Software enhance             | V15 to V16                                                             |
| Versione software            | V16                                                                    |
| Operating system requirement | Windows 10<br>Windows 11<br>Windows Server 2019<br>Windows Server 2022 |
| Lingua                       | Italiano<br>Cinese<br>Spagnolo<br>Inglese<br>Tedesco<br>Francese       |

## Caratteristiche tecniche

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| License category       | Permanent            |
| Compatibilità prodotto | Modicon controller   |
| Funzione software      | Engineering          |
| Hosting option         | On-premise           |
| License size           | Team (10 users)      |
| Memory requirement     | 8 GB                 |
| Risoluzione display    | 800 x 600 pixels VGA |